



Examples of display:
Ejemplos de la visualización:



CST-100 contact reels must lie flat. Observe the direction of the arrows indicated on the side of the box for the proper orientation of the box and reel.

Los carretes deben de fijarse completamente planos en la superficie. Observe la dirección de las flechas en el costado de la caja para la orientación correcta de la caja y los carretes.